



A 70–2 Betrieblicher Umweltschutz und Rechtsangelegenheiten Dez. IV

UMWELTINSPEKTIONSBERICHT

Betreiber: FIAT-Service-Kühne
Standort: 52499 Baesweiler, Aachener Str. 223
Anlagenbezeichnung: KFZ-Werkstatt
Zuständige Behörde: StädteRegion Aachen
Datum der Überwachung: 09.10.2019
Dauer der Überwachung: ca. 1 Stunde
Angemeldete Überwachung: ja nein

Umfang der Überwachung: gesamte Anlage, medienübergreifend

- ⇒ Immissionsschutzrecht (§ 52 Bundesimmissionsschutzgesetz)
- ⇒ Wasserrecht (§ 100 Wasserhaushaltsgesetz und § 93 Landeswassergesetz)
- ⇒ Abfallrecht (§ 47 Kreislaufwirtschaftsgesetz)

Ergebnis der Überwachung:

- keine Mängel
- geringfügige Mängel
(festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können)
 - Es ist kein Abfallregister vorhanden.
 - Die Erzeugernummer wurde bei einigen Übernahmescheinen nicht eingetragen.
 - Im Behälter zur Aufbewahrung von alten Autobatterien befindet sich Flüssigkeit.
 - Das Mülllager befindet sich in einem unaufgeräumten Zustand, so dass einzelne Tonnen nur schwer erreichbar sind.
 - Das Typenschild mit der Bauartzulassung und dem Baujahr befinden sich nicht auf dem Altöltank.
- erhebliche Mängel
(festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können)
 - Die Auffangwanne für alte Bremsflüssigkeit und Kühlflüssigkeit steht auf unbefestigter Fläche und ist defekt.
 - Bei Starkregenereignissen ist der Koaleszenzabscheider hydraulisch überlastet.

- schwerwiegende Mängel
(festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können)

Veranlasste Maßnahmen:

— ⇒ Revisions schreiben mit Aufforderung zur Mängelbeseitigung

Bemerkung: Nachweise über die Mängelbeseitigung lagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vor (hinzugefügt am 08.01.2020).