



A 70.2 Betrieblicher Umweltschutz

UMWELTINSPEKTIONSBERICHT

Betreiber: Auto Thüllen Baesweiler GmbH & Co. KG

Standort: 52499 Baesweiler, Kloshaus 18

Anlagenbezeichnung: Kfz- Werkstatt

Zuständige Behörde: StädteRegion Aachen

Datum der Überwachung: 24.01.2023

Aufwand (Vor- und Nachbereitung/ Vor-Ort/ gesamt): 3 Stunden

Angemeldete Überwachung: ja · nein

Umfang der Überwachung: gesamte Anlage, medienübergreifend

- ⇒ Wasserrecht (§ 100 Wasserhaushaltsgesetz und § 93 Landeswassergesetz)
- ⇒ Abfallrecht (§ 47 Kreislaufwirtschaftsgesetz)

Ergebnis der Überwachung:

- keine Mängel
- geringfügige Mängel (festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können)
- erhebliche Mängel (festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können)
- schwerwiegende Mängel (festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können)

Veranlasste Maßnahmen: nicht erforderlich