



A 70-2 Betrieblicher Umweltschutz und Rechtsangelegenheiten Dez. IV

UMWELTINSPEKTIONSBERICHT

28.11.2018

Betreiber: point S Reifen-Center am TPH GmbH

Standort: 52134 Herzogenrath

Anlagenbezeichnung: KFZ-Werkstatt

Zuständige Behörde: StädteRegion Aachen

Datum der Überwachung: 28.08.2018

Dauer der Überwachung: 30 Minuten

Angemeldete Überwachung: ja nein

Umfang der Überwachung: gesamte Anlage, medienübergreifend

- ⇒ Immissionsschutzrecht (§ 52 Bundesimmissionsschutzgesetz)
- ⇒ Wasserrecht (§ 100 Wasserhaushaltsgesetz und § 93 Landeswassergesetz)
- ⇒ Abfallrecht (§ 47 Kreislaufwirtschaftsgesetz)

Ergebnis der Überwachung:

- keine Mängel
- geringfügige Mängel
(festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können)
 - Es gibt keine Auffangvorrichtung am 200l-Fass für Frischöl, die die Tropfverluste beim Abfüllvorgang zurückhält
- erhebliche Mängel
(festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können)
 - Die Leckageüberwachung des doppelwandigen Altöltanks ist nicht funktionsbereit und es fehlen die Bauartzulassungen für die Altölbehälter
- schwerwiegende Mängel
(festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können)

Veranlasste Maßnahmen:

- ⇒ Revisions schreiben mit Aufforderung zur Mängelbeseitigung