



A 70-2 Betrieblicher Umweltschutz

UMWELTINSPEKTIONSBERICHT

Betreiber: Florian Ramisch – KFZ Technologie Ramisch

Standort: 52159 Roetgen, Zum genagelten Stein 6

Anlagenbezeichnung: KFZ Werkstatt

Zuständige Behörde: StädteRegion Aachen

Datum der Überwachung: 25. November 2022

Aufwand (Vor- und Nachbereitung/ Vor-Ort/ gesamt): 1 Stunde

Angemeldete Überwachung: ja nein

Umfang der Überwachung: gesamte Anlage, medienübergreifend

⇒ Wasserrecht (§ 100 Wasserhaushaltsgesetz und § 93 Landeswassergesetz)

⇒ Abfallrecht (§ 47 Kreislaufwirtschaftsgesetz)

Ergebnis der Überwachung:

- keine Mängel
- geringfügige Mängel
(festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können)
- erhebliche Mängel
(festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können)
- schwerwiegende Mängel (festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können)

Veranlasste Maßnahmen: nicht erforderlich